

REVISION DE MANTENIMIENTO DE MOTORES FUERABORDAS 135/150/175 CV OPTIMAX

CLIENTE:	ALBERTO GARCIOA CORREA	D.N.I.:	53.436.106-E	
DIRECCIÓN:	Avda. Madrid, 37 - 4º D	TELEFONO:	639140181	
M. MOTOR:	OPTIMAX 135	Nº SERIE:	1B372135	
HELICE:	ACERO 3 PALAS P-23	Nº HORAS FUNC.:	13/4/2.011 171	
	BARCO:	TRITON	MODELO:	TR-176

OPERACIONES A REALIZAR:	(REVISION ANUAL/100 HORAS)	OK
ARRANCAR MOTOR	0:25	X
COMPROBAR CORREA ALTERNADOR (SUSTITUCIÓN SEGÚN MANUAL)	0:05	X
COMPROBAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	0:10	X
CAMBIAR FILTRO DE GASOLINA	0:10	X
COMPROBAR PÉRDIDAS DE AGUA, GASOLINA, ACEITE	0:10	X
REVISAR COMPONENTES ELÉCTRICOS	0:15	X
COMPROBAR SISTEMA DE ALARMA ACÚSTICA	0:05	X
REVISAR HÉLICE Y EJE DE HÉLICE	0:05	X
ENGRASAR EJE DE HÉLICE	0:05	X
COMPROBAR O CAMBIAR TURBINA	0:30	X
COMPROBAR O CAMBIAR BUJIAS	0:15	X
ENGRASAR EJE DE TRANSMISIÓN Y CAMBIO	0:15	X
COMPROBAR DEPOSITO DE ACEITE	0:05	X
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN	0:15	X
ENGRASAR EJE DE GIRO Y BASCULACIÓN DEL MOTOR	0:10	X
REPASO DE PINTURA	1 # 0:30	X
COMPROBAR LINEA DE COMBUSTIBLE	0:10	X
COMPROBAR MANDO A DISTANCIA	0:10	X
COMPROBAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO CABLES MANDO DISTANCIA	0:05	X
CAMBIAR CORREA ALTERNADOR	## 0:00	
CAMBIAR TERMOSTATO	## 0:00	
CAMBIAR ANODOS	## 0:00	
CAMBIAR JUNTAS COMPRESOR	## 0:00	

TOTAL MANO OBRA

160,00 €

REPUESTOS ORIGINALES QUICKSILVER NECESARIOS:

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	
*	67207	JUNTA COMPRESOR	7,85 €	0,00 €
*	832804	JUNTA COMPRESOR	5,93 €	0,00 €
*	828225	JUNTA COMPRESOR	48,66 €	0,00 €
2 *	802851Q02	ACEITE TRANSMISIÓN @12	6,88 €	13,76 €
*	76214Q5	ANODO	18,27 €	0,00 €
*	818298Q1	ANODO	17,80 €	0,00 €
*	826134Q	ANODO	14,27 €	0,00 €
6 *	889597Q ***	BUJÍAS	30,45 €	182,70 €
*	828507Q5	CORREA ALTERNADOR (cambiar si fuera necesario)	65,38 €	0,00 €
2	830749	JUNTAS TAPONES LLENADO COLA	5,00 €	10,00 €
1	883037T	FILTRO AIRE	15,95 €	15,95 €
1 *	18458Q4	FILTRO GASOLINA	33,80 €	33,80 €
*	8M0042285	FILTROS ACEITE LINEA COMPRESOR	14,83 €	0,00 €
1 *	8172771	JUNTA TURBINA	4,68 €	4,68 €
1 *	430331	JUNTA TURBINA	3,41 €	3,41 €
	833072004	TERMOSTATO (cambiar si fuera necesario)	54,38 €	0,00 €
1	43026T2	TURBINA	27,43 €	27,43 €

ACEPTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO

FECHA

13/4/2.011

TOTAL REPUESTOS

381,80 €

298,56 €

GASTOS VARIOS

28,80 €

458,56 €

TOTAL REVISION

487,36 €

Descripción gastos varios: Manipulación de residuos contaminantes.

Chekin parámetros de motor, incidencias y horas de funcionamiento con sistema de diagnosis computerizado CDS-G3 de

MERCURY-MARINER-MERCUISER-CUMMINS-DTS

IMPORTANTE: La realización de las revisiones de mantenimiento del motor por Concesionarios/Servicios Oficiales son **IMPRESCINDIBLES** para poder ampliar la garantía del motor a 5 años. Las operaciones y repuestos indicados en esta hoja tienen carácter general y no sustituyen en ningún caso a las recomendaciones indicadas por el fabricante y que están en el Manual del Propietario.

1/1/2.011